

日本ディスポーザー協会メンテナンスサービス価格表（税別）



メンテナンスサービス

2023年3月8日改定

作業内容	費用	内訳		
		出張費	作業費	部材費
点検	12,000	5,000	7,000	-
噛み込み修理（蓋スイッチ取れない）	12,000	5,000	7,000	-
噛み込み修理（分解修理）	17,000	5,000	12,000	
トラップ交換	17,000	5,000	9,500	2,500
排水つまり解除	17,000	5,000	12,000	
分解掃除（ゴム除去含む）	17,000	5,000	12,000	
リードスイッチ交換	19,500	5,000	10,000	4,500
ディスポーザー取付け	19,500	5,000	14,500	
ディスポーザー取外し	19,500	5,000	14,500	
ディスポーザー脱着（同日）	27,000	5,000	22,000	
シンクフランジ交換	27,000	5,000	13,000	9,000
ターンテーブル交換	27,000	5,000	12,000	10,000

ディスポーザー交換（サービス価格）

型式	サービス価格	定価
YS-8100/7000L/7000LB	100,000	120,000

別途出張費（20：00以降）	2,500
休日出張費（土・日・祝）	2,500